

Výpis spotřebičů po vykonané revizi

Provozovatel - uživatel:

ILLKO, s.r.o.

Masarykova 2226

678 01 Blansko

IČO: **49970780**

DIČ: **CZ49970780**

Dodavatel:

Firma001

Ulicka

123456 Mesto

IČO: **1234567890**

DIČ: **0987654321**

Revizi provedl a protokol vystavil: **Pavel Novák**

Evidenční číslo: **12-34-2009/000**

Telefon:

Email:

Razítko a podpis

Upozornění:

Nedílnou součástí tohoto výpisu spotřebičů je elektronická podoba protokolů o revizi jednotlivých, ve výpisu uvedených spotřebičů. Celkové hodnocení bezpečnosti jednotlivých spotřebičů ve výpisu je jen informativní. Konečnou platnost má pouze výrok o bezpečnosti spotřebiče uvedený v kompletním protokolu o revizi, jehož součástí je i popis zjištěných závad a návrhu na jejich odstranění.

Provozovatel - uživatel spotřebičů svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen se stavem jednotlivých spotřebičů, zejména těch, které vykazují závady, a byl jmenovitě upozorněn na ty spotřebiče, které vykazují závady bránící jejich bezpečnému provozu. Současně potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami, za kterých bude možno po odstranění závad spotřebiče znovu provozovat.

Provozovatel - uživatel byl se stavem spotřebičů seznámen v den provedení revize a na závady jmenovitě upozorněn **bezprostředně po provedení revize**.

Výpis o vykonané revizi byl předán dne:

Razítko a podpis

ID	Spotřebič	Třída	Sk.	Revize dne	Příští revize	Celkové hodnocení
Umístění: Ostatní						
103000001372	Bruska XD-41	II	A	1.12.2008	1.6.2009	VYHOVĚL
7611990138357	Rychlovarná konvice	I	C	15.12.2008	15.6.2009	NEVYHOVĚL
Umístění: Spotřebiče						
105000001373	Vrtačka	II	E	7.12.2010	7.12.2011	VYHOVĚL